
Pomoc i doradztwo
(22) 836 08 93
(22) 836 33 69
E-mail: esklep@romix.pl
GG: 52774631 Skype: romix.company



# Zestaw naprawczy 20202

Link: https://www.romix.pl/zestaw-naprawczy-20202-p6534.html

Nr katalogowy Romix: 20202
Cena brutto za opakowanie: 78,41 PLN
Cena brutto za 1 sztukę: 78,41 PLN
Ilość sztuk w opakowaniu: 1
Wymiary: komplet na jedne drzwi

| Marka | Model | Zastosowanie | Opis | Nr zamiennika do OEM |
|---|---|---|---|---|
| Seat | Cordoba (różne roczniki) | podnośnik szyb bocznych | komplet naprawczy - drzwi przednie, prawa strona, bez listwy do przytrzymywania linek | |
| Seat | Ibiza (różne roczniki) | podnośnik szyb bocznych | komplet naprawczy - drzwi przednie, prawa strona, bez listwy do przytrzymywania linek | |
| VW | Polo '95-'01 | podnośnik szyb bocznych | komplet naprawczy - drzwi przednie, prawa strona, bez listwy do przytrzymywania linek | |

Romix.pl 2005-2026. All Rights Reserved.