Pomoc i doradztwo
(22) 836 08 93
(22) 836 33 69
E-mail: esklep@romix.pl
GG: 52774631 Skype: romix.company

Spinka uszczelki B25291

Link: https://www.romix.pl/spinka-uszczelki-b25291-p7088.html

Nr katalogowy Romix: B25291
Cena brutto za opakowanie: 33,30 PLN
Cena brutto za 1 sztukę: 3,33 PLN
Ilość sztuk w opakowaniu: 10

Marka	Model	Zastosowanie	Opis	Nr zamiennika do OEM
Mazda	2 '07-'14	uszczelki	drzwi, uszczelki pokrywy silnika	BC1D58762
Mazda	3 '03-'09	uszczelki	drzwi, uszczelki pokrywy silnika	BC1D58762
Mazda	3 '09-'13	uszczelki	drzwi, uszczelki pokrywy silnika	BC1D58762
Mazda	323 '94-'98	uszczelki	drzwi	BC1D58762
Mazda	5 '04-'10	uszczelki	pokrywy silnika	BC1D58762
Mazda	5 '10-'15	uszczelki	drzwi, uszczelki pokrywy silnika	BC1D58762
Mazda	6 '02-'07	uszczelki	drzwi, uszczelki pokrywy silnika	BC1D58762
Mazda	6 '07-'13	uszczelki	drzwi	BC1D58762
Mazda	626 '92-'97	uszczelki	drzwi	BC1D58762
Mazda	CX-7	uszczelki	drzwi, uszczelki pokrywy silnika	BC1D58762
Mazda	CX-9	uszczelki	drzwi, uszczelki pokrywy silnika	BC1D58762
Mazda	Premacy I	uszczelki	drzwi	BC1D58762
Mazda	Xedos-9	uszczelki	drzwi	BC1D58762
Mitsubishi	ASX '10-	uszczelki	pokrywy silnika	MU481027
Mitsubishi	Colt '04-'08	uszczelki	pokrywy silnika	MU481027
Mitsubishi	Colt '96-'04	uszczelki	pokrywy silnika i podszybia szyby czołowej	MU481027
Mitsubishi	Lancer '03-'08	uszczelki	pokrywy silnika	MU481027
Mitsubishi	Lancer '07-'17	uszczelki	pokrywy silnika	MU481027
Mitsubishi	Lancer '95-'00	uszczelki	podszybia szyby czołowej	MU481027
Mitsubishi	Outlander '01-'06	uszczelki	pokrywy silnika	MU481027
Mitsubishi	Outlander '06-'12	uszczelki	pokrywy silnika	MU481027
Mitsubishi	Pajero '06-'21	uszczelki	pokrywy silnika	MU481027

Romix.pl 2005-2026. All Rights Reserved.