Pomoc i doradztwo
(22) 836 08 93
(22) 836 33 69
E-mail: esklep@romix.pl
GG: 52774631 Skype: romix.company



Zestaw naprawczy C50095

Link: https://www.romix.pl/zestaw-naprawczy-c50095-p7308.html

Nr katalogowy Romix: C50095
Cena brutto za opakowanie: 38,28 PLN
Cena brutto za 1 sztukę: 38,28 PLN
Ilość sztuk w opakowaniu: 1

Marka	Model	Zastosowanie	Opis	Nr zamiennika do OEM
VW	Bora	podnośnik szyb bocznych	plastik jednej z prowadnic podnośnika szyby boczej, drzwi przednie - obie strony, druga prowadnica C50094	
VW	Golf IV	podnośnik szyb bocznych	plastik jednej z prowadnic podnośnika szyby boczej, drzwi przednie - obie strony, druga prowadnica C50094	
VW	Golf V	podnośnik szyb bocznych	plastik jednej z prowadnic podnośnika szyby boczej, drzwi przednie - obie strony, druga prowadnica C50094	

Romix.pl 2005-2026. All Rights Reserved.