Pomoc i doradztwo
(22) 836 08 93
(22) 836 33 69
E-mail: esklep@romix.pl
GG: 52774631 Skype: romix.company



Spinka tapicerska C70635

Link: https://www.romix.pl/spinka-tapicerska-c70635-p8465.html

Nr katalogowy Romix: C70635
Cena brutto za opakowanie: 26,40 PLN
Cena brutto za 1 sztukę: 2,64 PLN
Ilość sztuk w opakowaniu: 10

Marka	Model	Zastosowanie	Opis	Nr zamiennika do OEM
Seat	Alhambra '11-'20	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
Seat	Cordoba '03-'09	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
Seat	Exeo	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
Seat	Ibiza '02-'08	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
Seat	Ibiza '08-'12	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
Seat	Ibiza '13-'17	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
Skoda	Fabia '14-'21	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
Skoda	Fabia '21-	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
Skoda	Kamiq	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
Skoda	Kodiaq	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
Skoda	Octavia IV	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
Skoda	Rapid	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
Skoda	Scala	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
Skoda	Superb '15-'24	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn	6E0837732

Romix.pl 2005-2026. All Rights Reserved.

			ym	
VW	Beetle	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
VW	Caddy '04-'20	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
VW	Eos	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
VW	Fox	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
VW	Golf VI	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
VW	Jetta '05-'10	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
VW	Jetta '11-'18	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
VW	Lupo	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
VW	Multivan T7	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
VW	Passat B6	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
VW	Passat B7	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
VW	Polo '01-'09	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
VW	Polo '09-'17	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
VW	Scirocco '09-'17	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
VW	Sharan '11-'22	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
VW	Tiguan	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
VW	Touran '03-'06	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
VW	Touran '06-'11	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
VW	Touran '11-'15	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732

Romix.pl 2005-2026. All Rights Reserved.