
Pomoc i doradztwo
(22) 836 08 93
(22) 836 33 69
E-mail: esklep@romix.pl
GG: 52774631 Skype: romix.company



Spinka listwy C70973

Link: https://www.romix.pl/spinka-listwy-c70973-p8806.html

Nr katalogowy Romix: C70973
Cena brutto za opakowanie: 25,05 PLN
Cena brutto za 1 sztukę: 5,01 PLN
Ilość sztuk w opakowaniu: 5

Marka	Model	Zastosowanie	Opis	Nr zamiennika do OEM
Land Rover	Defender '20-	spinki do błotników i poszerzeń błotników	chlapacze, listwy drzwi, listwy progowe zewnętrzne, listwy błotników	LR112137
Land Rover	Range Rover Evoque II	mocowania listew bocznych	listwy drzwi, listwy błotników	LR112137
Land Rover	Range Rover IV	mocowania listew bocznych	listwy drzwi	LR112137
Land Rover	Range Rover Sport II	mocowania listew bocznych	listwy drzwi	LR112137
Land Rover	Range Rover Sport III	mocowania listew progowych	listwy progowe zewnętrzne, listwy błotników	LR112137
Land Rover	Range Rover V	mocowania listew bocznych	listwy drzwi, listwy progowe zewnętrzne, listwy błotników	LR112137

Romix.pl 2005-2026. All Rights Reserved.