
Pomoc i doradztwo
(22) 836 08 93
(22) 836 33 69
E-mail: esklep@romix.pl
GG: 52774631 Skype: romix.company



Kostka montażowa C70986

Link: https://www.romix.pl/kostka-montazowa-c70986-p8820.html

Nr katalogowy Romix: C70986
Cena brutto za opakowanie: 20,00 PLN
Cena brutto za 1 sztukę: 4,00 PLN
Ilość sztuk w opakowaniu: 5
Wymiary: A 19,8 C 3,3 F 10 G 10 H 15,7

Marka	Model	Zastosowanie	Opis	Nr zamiennika do OEM
Mazda	2 '07-'14	podnośnik szyb boczn ych	mechanizm podnośnika szyb bocznych	GJ6A58975
Mazda	2 '14-'23	podnośnik szyb boczn ych	mechanizm podnośnika szyb bocznych	GJ6A58975
Mazda	3 '03-'09	podnośnik szyb boczn ych	mechanizm podnośnika szyb bocznych	GJ6A58975
Mazda	3 '09-'13	podnośnik szyb boczn ych	mechanizm podnośnika szyb bocznych	GJ6A58975
Mazda	3 '13-'18	podnośnik szyb boczn ych	mechanizm podnośnika szyb bocznych	GJ6A58975
Mazda	5 '04-'10	podnośnik szyb boczn ych	mechanizm podnośnika szyb bocznych	GJ6A58975
Mazda	5 '10-'15	podnośnik szyb boczn ych	mechanizm podnośnika szyb bocznych	GJ6A58975
Mazda	6 '07-'13	podnośnik szyb boczn ych	mechanizm podnośnika szyb bocznych	GJ6A58975
Mazda	6 '13-'24	podnośnik szyb boczn ych	mechanizm podnośnika szyb bocznych	GJ6A58975
Mazda	CX-3	podnośnik szyb boczn ych	mechanizm podnośnika szyb bocznych	GJ6A58975
Mazda	CX-5	podnośnik szyb boczn ych	mechanizm podnośnika szyb bocznych	GJ6A58975
Mazda	CX-5 II	podnośnik szyb boczn ych	mechanizm podnośnika szyb bocznych	GJ6A58975
Mazda	CX-7	podnośnik szyb boczn ych	mechanizm podnośnika szyb bocznych	GJ6A58975
Mazda	CX-9	spinki bagażnika	klapa bagażnika, mechanizm podnośnika szyb boczn	GJ6A58975

Romix.pl 2005-2026. All Rights Reserved.

			ych	
Mazda	CX-9 II	spinki bagażnika	klapa bagażnika, mechanizm podnośnika szyb boczn ych	GJ6A58975
Mazda	MX-5 '15-	podnośnik szyb boczn ych	mechanizm podnośnika szyb bocznych	GJ6A58975

Romix.pl 2005-2026. All Rights Reserved.