Pomoc i doradztwo
(22) 836 08 93
(22) 836 33 69
E-mail: esklep@romix.pl
GG: 52774631 Skype: romix.company



Mocowanie sprężyny C80158

Link: https://www.romix.pl/mocowanie-sprezyny-c80158-p8896.html

Nr katalogowy Romix: C80158
Cena brutto za opakowanie: 14,00 PLN
Cena brutto za 1 sztukę: 7,00 PLN
Ilość sztuk w opakowaniu: 2

Marka	Model	Zastosowanie	Opis	Nr zamiennika do OEM
Seat	Alhambra '01-'10	układ hamulcowy		701711367
Seat	Alhambra '96-'00	układ hamulcowy		701711367
VW	LT '04-'07	układ hamulcowy		701711367
VW	Multivan T7	układ hamulcowy		701711367
VW	Sharan '01-'10	układ hamulcowy		701711367
VW	Sharan '96-'00	układ hamulcowy		701711367
VW	T4	układ hamulcowy		701711367
VW	T5	układ hamulcowy		701711367
VW	T6	układ hamulcowy		701711367

Romix.pl 2005-2026. All Rights Reserved.