



Spinka wyciszenia C60577

Link: <https://www.romix.pl/spinka-wyciszenia-c60577-p7653.html>

Nr katalogowy Romix: C60577

Cena brutto za opakowanie: 23,70 PLN

Cena brutto za 1 sztukę: 2,37 PLN

Ilość sztuk w opakowaniu: 10

Wymiary: A 20 B 7,7 C 11 d 3,6 H 9,5 w śr.otworu 9

| Marka | Model | Zastosowanie | Opis | Nr zamiennika do OEM |
|-------|------------------|---|---------------------------------|----------------------|
| Audi | A2 | spinki i zestawy mocowań do osłon pod silnikiem | mocowanie wytłumienia do osłony | N90533301 |
| Audi | A3 '03-'12 | spinki i zestawy mocowań do osłon pod silnikiem | mocowanie wytłumienia do osłony | N90533301 |
| Audi | A3 '96-'03 | spinki i zestawy mocowań do osłon pod silnikiem | mocowanie wytłumienia do osłony | N90533301 |
| Audi | A8 D3 | spinki i zestawy mocowań do osłon pod silnikiem | mocowanie wytłumienia do osłony | N90533301 |
| Seat | Alhambra '01-'10 | spinki i zestawy mocowań do osłon pod silnikiem | mocowanie wytłumienia do osłony | N90533301 |
| Seat | Altea | spinki i zestawy mocowań do osłon pod silnikiem | mocowanie wytłumienia do osłony | N90533301 |
| Seat | Leon '05-'13 | spinki i zestawy mocowań do osłon pod silnikiem | mocowanie wytłumienia do osłony | N90533301 |
| Seat | Leon '99-'05 | spinki i zestawy mocowań do osłon pod silnikiem | mocowanie wytłumienia do osłony | N90533301 |
| Seat | Toledo '05-'09 | spinki i zestawy mocowań do osłon pod silnikiem | mocowanie wytłumienia do osłony | N90533301 |

| | | | | |
|-------|------------------|---|---------------------------------|-----------|
| Seat | Toledo '99-'04 | spinki i zestawy mocowań do osłon pod siłnikiem | mocowanie wytłumienia do osłony | N90533301 |
| Skoda | Fabia '00-'08 | spinki i zestawy mocowań do osłon pod siłnikiem | mocowanie wytłumienia do osłony | N90533301 |
| Skoda | Octavia I | spinki i zestawy mocowań do osłon pod siłnikiem | mocowanie wytłumienia do osłony | N90533301 |
| Skoda | Octavia II | spinki i zestawy mocowań do osłon pod siłnikiem | mocowanie wytłumienia do osłony | N90533301 |
| Skoda | Octavia III | spinki i zestawy mocowań do osłon pod siłnikiem | mocowanie wytłumienia do osłony | N90533301 |
| Skoda | Superb '08- | spinki i zestawy mocowań do osłon pod siłnikiem | mocowanie wytłumienia do osłony | N90533301 |
| VW | Bora | spinki i zestawy mocowań do osłon pod siłnikiem | mocowanie wytłumienia do osłony | N90533301 |
| VW | Golf IV | spinki i zestawy mocowań do osłon pod siłnikiem | mocowanie wytłumienia do osłony | N90533301 |
| VW | Golf V | spinki i zestawy mocowań do osłon pod siłnikiem | mocowanie wytłumienia do osłony | N90533301 |
| VW | Golf VI | spinki i zestawy mocowań do osłon pod siłnikiem | mocowanie wytłumienia do osłony | N90533301 |
| VW | Jetta '05-'10 | spinki i zestawy mocowań do osłon pod siłnikiem | mocowanie wytłumienia do osłony | N90533301 |
| VW | New Beetle | spinki i zestawy mocowań do osłon pod siłnikiem | mocowanie wytłumienia do osłony | N90533301 |
| VW | Passat B6 | spinki i zestawy mocowań do osłon pod siłnikiem | mocowanie wytłumienia do osłony | N90533301 |
| VW | Polo '01-'09 | spinki i zestawy mocowań do osłon pod siłnikiem | mocowanie wytłumienia do osłony | N90533301 |
| VW | Scirocco '09-'17 | spinki i zestawy mocowań do osłon pod siłnikiem | mocowanie wytłumienia do osłony | N90533301 |

| | | | | |
|----|----------------|---|---------------------------------|-----------|
| | | Inikiem | | |
| VW | Sharan '01-'10 | spinki i zestawy moc owań do osłon pod si Inikiem | mocowanie wytłumienia do osłony | N90533301 |
| VW | T5 | spinki i zestawy moc owań do osłon pod si Inikiem | mocowanie wytłumienia do osłony | N90533301 |
| VW | Touran '03-'09 | spinki i zestawy moc owań do osłon pod si Inikiem | mocowanie wytłumienia do osłony | N90533301 |