

Zestaw naprawczy C50867

Link: <https://www.romix.pl/zestaw-naprawczy-c50867-p7348.html>

Nr katalogowy Romix: C50867

Cena brutto za opakowanie: 66,55 PLN

Cena brutto za 1 sztukę: 13,31 PLN

Ilość sztuk w opakowaniu: 5

Marka	Model	Zastosowanie	Opis	Nr zamiennika do OEM
Citroen	C5 '00-'04	podnośnik szyb boczn ych	boleć mocujący szybę drzwi tylnych, prawa i lewa strona	922751
Citroen	C5 '04 -'08	podnośnik szyb boczn ych	boleć mocujący szybę drzwi tylnych, prawa i lewa strona	922751
Seat	Altea	podnośnik szyb boczn ych	boleć mocujący szybę drzwi tylnych, prawa i lewa strona	6N0839511
Seat	Cordoba '03-	podnośnik szyb boczn ych	boleć mocujący szybę drzwi tylnych, prawa i lewa strona	6N0839511
Seat	Ibiza '02-'08	podnośnik szyb boczn ych	boleć mocujący szybę drzwi tylnych, prawa i lewa strona	6N0839511
Seat	Ibiza '08-	podnośnik szyb boczn ych	boleć mocujący szybę drzwi tylnych, prawa i lewa strona	6N0839511
Seat	Leon '05-'13	podnośnik szyb boczn ych	boleć mocujący szybę drzwi tylnych, prawa i lewa strona	6N0839511
Seat	Leon '99-'05	podnośnik szyb boczn ych	boleć mocujący szybę drzwi tylnych, prawa i lewa strona	6N0839511
Seat	Toledo '05-'09	podnośnik szyb boczn ych	boleć mocujący szybę drzwi tylnych, prawa i lewa strona	6N0839511
Seat	Toledo '99-'04	podnośnik szyb boczn ych	boleć mocujący szybę drzwi tylnych, prawa i lewa strona	6N0839511
Skoda	Fabia '00-'08	podnośnik szyb boczn ych	boleć mocujący szybę drzwi tylnych, prawa i lewa strona	6N0839511
Skoda	Fabia '07-	podnośnik szyb boczn ych	boleć mocujący szybę drzwi tylnych, prawa i lewa strona	6N0839511
Skoda	Octavia II	podnośnik szyb boczn ych	boleć mocujący szybę drzwi tylnych, prawa i lewa strona	6N0839511
Skoda	Roomster	podnośnik szyb boczn ych	boleć mocujący szybę drzwi tylnych, prawa i lewa strona	6N0839511

Skoda	Superb '02-'08	podnośnik szyb boczn ych	boleć mocujący szybę drzwi tylnych, prawa i lewa strona	6N0839511
Skoda	Superb '08-	podnośnik szyb boczn ych	boleć mocujący szybę drzwi tylnych, prawa i lewa strona	6N0839511
VW	Bora	podnośnik szyb boczn ych	boleć mocujący szybę drzwi tylnych, prawa i lewa strona	6N0839511
VW	Golf IV	podnośnik szyb boczn ych	boleć mocujący szybę drzwi tylnych, prawa i lewa strona	6N0839511
VW	Golf V	podnośnik szyb boczn ych	boleć mocujący szybę drzwi tylnych, prawa i lewa strona	6N0839511
VW	Jetta '05-'10	podnośnik szyb boczn ych	boleć mocujący szybę drzwi tylnych, prawa i lewa strona	6N0839511
VW	Passat B5	podnośnik szyb boczn ych	boleć mocujący szybę drzwi tylnych, prawa i lewa strona	6N0839511
VW	Passat B6	podnośnik szyb boczn ych	boleć mocujący szybę drzwi tylnych, prawa i lewa strona	6N0839511
VW	Polo '01-'05	podnośnik szyb boczn ych	boleć mocujący szybę drzwi tylnych, prawa i lewa strona	6N0839511
VW	Polo '05-	podnośnik szyb boczn ych	boleć mocujący szybę drzwi tylnych, prawa i lewa strona	6N0839511
VW	Polo '95-'01	podnośnik szyb boczn ych	boleć mocujący szybę drzwi tylnych, prawa i lewa strona	6N0839511
VW	Tiguan	podnośnik szyb boczn ych	boleć mocujący szybę drzwi tylnych, prawa i lewa strona	6N0839511
VW	Touran '03-'09	podnośnik szyb boczn ych	boleć mocujący szybę drzwi tylnych, prawa i lewa strona	6N0839511