

Gniazdo montażowe C70126

Link: <https://www.romix.pl/gniazdo-montazowe-c70126-p7875.html>


Nr katalogowy Romix: C70126

Cena brutto za opakowanie: 28,90 PLN

Cena brutto za 1 sztukę: 2,89 PLN

Ilość sztuk w opakowaniu: 10

Wymiary: 12x10,4



Marka	Model	Zastosowanie	Opis	Nr zamiennika do OEM
Audi	100 C4	osprzęt w komorze siłnika	osłona silnika	N90847501
Audi	80 B4	osprzęt w komorze siłnika	osłona silnika	N90847501
Audi	A2	mocowania boczaków i poszyci tapicerskich	elementy podłogi	N90847501
Audi	A3 '96-'03	osprzęt w komorze siłnika	osłona silnika	N90847501
Audi	A4 B5	osprzęt w komorze siłnika	osłona silnika	N90847501
Audi	A4 B6	osprzęt w komorze siłnika	osłona silnika	N90847501
Audi	A4 B7	osprzęt w komorze siłnika	osłona silnika	N90847501
Audi	A6 C4	osprzęt w komorze siłnika	osłona silnika	N90847501
Audi	A6 C5	osprzęt w komorze siłnika	osłona silnika	N90847501
Audi	A8 D2	osprzęt w komorze siłnika	osłona silnika	N90847501
Audi	TT '98-'06	osprzęt w komorze siłnika	osłona silnika	N90847501
Seat	Arosa	osprzęt w komorze siłnika		N90847501
Seat	Cordoba '97-'99 (facelifting)	osprzęt w komorze siłnika		N90847501
Seat	Cordoba '99-'02	osprzęt w komorze siłnika	osłona silnika	N90847501

		Inika		
Seat	Exeo	osprzęt w komorze si Inika	osłona silika	N90847501
Seat	Ibiza '97-'99 (facel ifting)	osprzęt w komorze si Inika		N90847501
Seat	Ibiza '99-'02	osprzęt w komorze si Inika	osłona silika	N90847501
Seat	Leon '99-'05	osprzęt w komorze si Inika	osłona silika	N90847501
Seat	Toledo '99-'04	osprzęt w komorze si Inika	osłona silika	N90847501
VW	Bora	osprzęt w komorze si Inika	osłona silika	N90847501
VW	Caddy '96-03	osprzęt w komorze si Inika	osłona silika	N90847501
VW	Golf III	osprzęt w komorze si Inika	osłona silika	N90847501
VW	Golf IV	osprzęt w komorze si Inika	osłona silika	N90847501
VW	Passat B5	osprzęt w komorze si Inika	osłona silika	N90847501
VW	Polo '95-'00	osprzęt w komorze si Inika	osłona silika	N90847501
VW	T4	osprzęt w komorze si Inika	osłona silika	N90847501
VW	Touareg	mocowania zderzaków	nakładka zderzaka	N90847501
VW	Vento	osprzęt w komorze si Inika	osłona silika	N90847501